	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	INFORME TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO QUEJA		
	CÓDIGO: FT-AIRNR-14	VERSIÓN: 03	PÁGINA 1 DE 3

CORANTIOQUIA - Oficina Territorial Tahamíes Santa Rosa De Osos

INFORME TÉCNICO

ANÓNIMO

Fecha: 31-ene-2022 02:22 PM Pág: 3

Anexos: ninguno

Archivar en:

Radicado por: Isabel Cristina Toro Gallo



160TH-IT2201-607

Favor citar este número al responder

1. Información General:

Interesado: Corantioquia.

Expedientes relacionados:

Radicado: 160TH-COE2006-16808 del 26 de junio de 2020.

Municipio: Belmira

Número de visita: 1

Fecha de visita: 12 de agosto de 2021.

Acompañantes:

2. Antecedentes

Mediante radicado 160TH-COE2006-16808 del 26 de junio de 2020, se recibe queja por parte anónimo, en contra de la señora Odilia Londoño Londoño, debido a que dentro del predio existen 2 nacimientos donde permiten el ingreso al ganado, afectándose la calidad y cantidad de agua, ubicado en la vereda Zafra Zancudito parte alta, predio el Castillo.

Descripción: La denunciante manifiesta que hay un nacimiento de donde se abastecen dos vivienda la cuales cuentan con adultos mayores y niños, que se abastecen de un nacimiento de un predio vecino, el cual los propietarios por mejorar su producción lechera permiten el acceso del ganado hasta el nacimiento de donde la familia de la denunciante se abastece para sus actividades domesticas.

La denunciante solicita visita técnica para verificar la situación ademas manifiesta que enviara evidencias de la afectación para que sean anexadas a la pqr.

1. Situación encontrada

Se realizó visita de campo al municipio Belmira la vereda zancudito predio de la señora Odilia Londoño Londoño, encontrándose la siguiente situación:

- Dentro del predio existe 2 pequeños afloramientos de agua los cuales abastecen las viviendas de la señora Odilia Londoño, las cuales presenta baja vegetación protectora y su encerramiento se encuentra en regular estado, permitiendo que el ganado ingrese a pastar dentro de la zona de retiro obligado.

2. Análisis de documentación aportada

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.




Dirección: Dirección Carrera 28 A No. 32-17 Tercer Piso (terminal de Transportes)

Municipio: Santa Rosa de Osos

Tel: 57 (4) 8608881

Correo electrónico: tahamies@corantioquia.gov.co

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	INFORME TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO QUEJA		
	CÓDIGO: FT-AIRNR-14	VERSIÓN: 03	PÁGINA 2 DE 3

160TH-IT 2201-607

Se aporta información

3. Valoración de la Importancia de la afectación

No se realiza valoración de importancia ambiental.

4. Conclusiones:

Una vez realizada la visita a la finca de la propiedad de la señora Odilia Londoño Londoño se estableció que dentro del predio existen 2 nacimientos de agua que presentan un regular encerramiento permitiéndose que las vacas ingresen a pastar y presentan posible contaminación y deterioro del recurso hídrico.

5. Recomendaciones:

Se recomienda a la oficina jurídica de la corporación requerir a la señora Odilia Londoño Londoño, para que un plazo de 2 meses realice el mejoramiento de los 2 nacimientos con la colocación de estacones y alambre de púa, evitándose que los animales ingrese a la zona de nacimientos.

Que las zonas de retiros de los nacimientos deberán permitir la regeneración natural.

En el plazo establecido deberá presentar evidencias de las actividades realizadas como fotografía antes y después, y enviadas a Corantioquia.



GUILLERMO LEÓN GUTIÉRREZ ORTIZ
Técnico Operativo

Duración visita: 4 horas

Duración Informe: 6 horas

Transporte: Corporativo

Asignación: TH-20-4069

Elaboró: Guillermo León Gutiérrez O.

Revisó: Guillermo León Gutiérrez O



Fecha de Elaboración: 2022/01/31

NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión o licencia ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá realizarse hasta tanto no se haya expedido el respectivo acto administrativo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.




SA-CER440982 SC-CER341300

Dirección: Dirección Carrera 28 A No. 32-17 Tercer Piso (terminal de Transportes)

Municipio: Santa Rosa de Osos

Tel: 57 (4) 8608881

Correo electrónico: tahamies@corantioquia.gov.co

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		
	INFORME TÉCNICO CONTROL Y SEGUIMIENTO QUEJA		
	CÓDIGO: FT-AIRNR-14	VERSIÓN: 03	PÁGINA 3 DE 3

160TH-IT 2201-607

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.



SA-CER440982 SC-CER341300



Dirección: Dirección Carrera 28 A No. 32-17 Tercer Piso (terminal de Transportes)

Municipio: Santa Rosa de Osos

Tel: 57 (4) 8608881

Correo electrónico: tahamies@corantioquia.gov.co